

	Baumkataster / Bericht aus Maßnahmentool	Datum: 01.03.12
--	--	-----------------

Auswahlkriterien: **(22 Bäume in der Anzeige) Totholz entfernen, Kronensicherung einbauen, Krone einkürzen, Einkürzen von Kronenteilen**

Weitere Bedingungen: **Maßnahmen: empfohlen / Dringlichkeitsstufe: 1**

Baum	Straße / Hausnummer	UMF	KRDM	SST	PfIJ	Baumart
Gruppierung: keine.						
104	AM DEICH	292	18	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit niedrig)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
105	AM DEICH	295	18	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink., ub mit ks sichern, starkast mit massariabefall entf.					
38	AM DEICH	303	17	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 08.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) Krone einkürzen : 5 % (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	massaria					
90	AM DEICH	251	18	1955		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 08.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
110	Sankt-Pauli-Deich	330	18	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
111	Sankt-Pauli-Deich	324	17	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
114	Sankt-Pauli-Deich	329	18	1950		Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane) Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					

		Baumkataster / Bericht aus Maßnahmentool				Datum: 01.03.12
Baum	Straße / Hausnummer	UMF	KRDM	SST	PfIJ	Baumart
115	Sankt-Pauli-Deich	286	16		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
116	Sankt-Pauli-Deich	368	18		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
117	Sankt-Pauli-Deich	368	19		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) NDBM-Schnitt (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
118	Sankt-Pauli-Deich	339	17		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) Kronensicherung einbauen (Dringlichkeit hoch) NDBM-Schnitt (Dringlichkeit niedrig)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
120	Sankt-Pauli-Deich	368	18		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch) NDBM-Schnitt (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
121	Sankt-Pauli-Deich	309	18		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
122	Sankt-Pauli-Deich	270	15		1955	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
123	Sankt-Pauli-Deich	362	16		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel) Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					

		Baumkataster / Bericht aus Maßnahmentool				Datum: 01.03.12
--	--	--	--	--	--	-----------------

Baum	Straße / Hausnummer	UMF	KRDM	SST	PfIJ	Baumart
124	Sankt-Pauli-Deich	253	16		1960	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	Freischneiden (Verkehrsflächen und Gebäude) (Dringlichkeit niedrig)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.mfvf lima					
125	Sankt-Pauli-Deich	367	17		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	Krone einkürzen : 5 % (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste und ub eink.					
126	Sankt-Pauli-Deich	326	17		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
Bemerkung:	mket ausl.äste eink.					
129	Sankt-Pauli-Deich	348	18		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	NDBM-Schnitt (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl.äste eink.					
130	Sankt-Pauli-Deich	325	18		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit mittel)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	NDBM-Schnitt (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink.					
271	Sankt-Pauli-Deich	323	17		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	NDBM-Schnitt (Dringlichkeit niedrig)					
Bemerkung:	mket ub und ausl. äste eink.					
274	Sankt-Pauli-Deich	315	19		1950	Platanus acerifolia (Ahornblättrige Platane)
						Nächste Kontrolle: B / 09.11.2012
Maßnahmen:	Einkürzen von Kronenteilen (Dringlichkeit hoch)					
	Totholz entfernen (Dringlichkeit hoch)					
	NDBM-Schnitt (Dringlichkeit niedrig)					
	Krone einkürzen : 10 % (Dringlichkeit mittel)					
Bemerkung:	mket ausl. äste eink., ks prüfen ggf. erneuern.,mket gabelriss entlasten					